

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Trimethylolpropane flake
10690

Version / révision 2
Remplace la version 1.02***

Date de révision 17-août-2021
Date d'émission 17-août-2021

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Identification de la substance ou de la préparation **Trimethylolpropane flake**

No.-CAS 77-99-6
N°CE 201-074-9
Numéro d'enregistrement (REACH) 01-2119486799-10***

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées Intermédiaire polymérisation***
Utilisations déconseillées aucun(e)

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la société/entreprise **OQ Chemicals GmbH**
Rheinpromenade 4A
D-40789 Monheim
Germany

Informations sur le produit Product Stewardship
FAX: +49 (0)208 693 2053
email: sc.psq@oq.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Téléphone en cas d'urgence +44 (0) 1235 239 670 (UK)
accessible 24/7***
Nationale téléphone en cas d'urgence Centre Antipoisons Belge
+32 (0)70 245 245
accessible 24/7***

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Cette substance est classée et étiquetée (CLP) selon la directive 1272/2008/CE et ses amendements***

Toxicité reproductrice Catégorie 2, H361***

Indications complémentaires

Le texte explicite des mentions des dangers et les marquages de danger complémentaires figurent en annexe 16.***



Triméthylolpropane flake
10690

Version / révision 2

2.2. Éléments d'étiquetage

Marquage selon la directive 1272/2008/CE avec compléments (CLP).***

Symboles de danger ***



Mot d'avertissement **Attention*****

Déclarations de risque H361fd: Susceptible de nuire à la fertilité. Soupçonné endommager l'enfant dans le ventre de la mère.***

Consignes de sécurité

P201: Se procurer les instructions avant utilisation.
 P202: Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
 P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
 P308 + P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
 P405: Garder sous clef.
 P501: Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.***

2.3. Autres dangers

La poussière peut former avec l'air un mélange explosif

Évaluation PBT et VPVB Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT) ou très persistante à fort potentiel de bioaccumulation (vPvB)

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Nom Chimique	No.-CAS	REACH-No	1272/2008/EC	Concentration (%)
Propylidynetriméthanol (TMP)	77-99-6	01-2119486799-10** *	Repr. 2; H361fd***	> 98,0

Le texte explicite des mentions des dangers et les marquages de danger complémentaires figurent en annexe 16.***

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Inhalation

Garder tranquille. Bien aérer. Si les symptômes persistent ou si le moindre doute existe, il faut consulter un



Triméthylolpropane flake
10690

Version / révision 2

médecin.

Peau

Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Si les symptômes persistent ou si le moindre doute existe, il faut consulter un médecin.

Yeux

Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact. Un examen médical immédiat est requis.

Ingestion

Appeler immédiatement un médecin. Ne pas faire vomir sans l'avis d'un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes principaux

Toux.

Risque particulier

irritation pulmonaire.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Conseils généraux

Oter immédiatement les vêtements souillés et imprégnés et les tenir soigneusement à l'écart. Le secouriste doit se protéger.

Traiter de façon symptomatique. En cas d'ingestion, irriguer l'estomac en utilisant en plus du charbon actif.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyen d'extinction approprié

mousse, poudre d'extinction, dioxyde de carbone (CO₂), eau pulvérisée

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait répandre le feu.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Les émanations gazeuses dangereuses produites par la combustion incomplète peuvent être constituées par:
monoxyde de carbone (CO)
dioxyde de carbone (CO₂)

Les gaz dégagés lors d'un incendie sont classés principalement toxiques par voie respiratoire

La poussière peut former avec l'air un mélange explosif

5.3. Conseils aux pompiers

Equipements spéciaux pour la protection des intervenants

L'équipement du pompier doit comprendre un appareil respiratoire autonome et un équipement anti-feu complet approuvés par le NIOSH ou conformes à la norme EN 133).

Mesures de lutte contre l'incendie



Triméthylolpropane flake
10690

Version / révision 2

Refroidir les récipients/réservoirs par pulvérisation d'eau. Endiguer et collecter l'eau d'extinction. Éloigner les personnes du feu et rester dans le vent.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Personnel non formé pour les cas d'urgence: Équipement de protection individuelle, voir paragraphe 8. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les poussières. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement/de la fuite et contre le vent. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Pour le personnel de sauvetage : voir Equipement de protection individuelle au chapitre 8.***

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Eviter une fuite ou un déversement supplémentaire. Ne pas déverser le produit dans l'environnement aquatique sans prétraitement (installation avec traitement biologique).

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de confinement

Stopper le flux de matière (si c'est possible sans danger) en prenant les mesures de sécurité nécessaires. Recueillir la matière répandue si possible.

Méthodes de nettoyage

Utiliser un équipement de manutention mécanique. Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination. Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. Entreprendre les actions nécessaires pour éviter les décharges d'électricité statique (qui peuvent provoquer l'ignition des vapeurs organiques).

6.4. Référence à d'autres sections

Équipement de protection individuelle, voir paragraphe 8.

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

D'autres informations peuvent être contenues dans les scénarios d'exposition correspondants en annexe de cette fiche de données de sécurité.***

Conseils pour une manipulation sans danger

Éviter toute formation de poussière. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit. Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation suffisante dans les ateliers. Manipuler le produit seulement dans un système fermé ou prévoir une ventilation adaptée sur les machines.***

Mesures d'hygiène

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.

Produits incompatibles

oxydants forts



Trimethylolpropane flake
10690

Version / révision 2

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

Risque d'explosion de poussière à l'état de poudre cristalline fine. La poussière peut former avec l'air un mélange explosif. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Entreprendre les actions nécessaires pour éviter les décharges d'électricité statique (qui peuvent provoquer l'ignition des vapeurs organiques). Si un feu se déclare au voisinage du produit, refroidir d'urgence les récipients par vaporisation d'eau. Mettre à terre et relier les conteneurs lors de transvasements.

Mesures techniques/Conditions de stockage

Tenir les récipients bien fermés dans un endroit frais et bien aéré. Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. Protéger de l'humidité.

Matière non-appropriée

Aucun à notre connaissance***

Classe de température

T2

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Intermédiaire
polymérisation***

Vous trouverez des informations relatives aux champs d'application particuliers en annexe de cette fiche de données de sécurité***

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/Protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition Union Européenne

Pas de limites d'exposition établies

Limites d'exposition Belgique

Valeurs limites d'exposition Belgique

Nom Chimique	TWA (mg/m ³)	TWA (ppm)	STEL (mg/m ³)	STEL (ppm)
Poussières réputées sans effet spécifique, Fraction alvéolaire CAS: -	3			
Poussières réputés sans effet spécifique, Fraction inhalable CAS: -	10			

Note

Pour obtenir des détails ou des informations supplémentaires, veuillez consulter le règlement d'original

DNEL & PNEC



Trimethylolpropane flake
10690

Version / révision 2

Propylidynetriméthanol (TMP), CAS: 77-99-6
Travailleurs

DN(M)EL - exposition prolongée - effets systémiques - inhalation	3,3*** mg/m ³ ***
DN(M)EL - exposition forte / temporaire - effets systémiques - inhalation	pas de danger identifié***
DN(M)EL - exposition prolongée - effets locaux - inhalation	pas de danger identifié***
DN(M)EL - exposition forte / temporaire - effets locaux - inhalation	pas de danger identifié***
DN(M)EL - exposition prolongée - effets systémiques - peau	0,94*** mg/kg bw/day
DN(M)EL - exposition forte / temporaire - effets systémiques - peau	pas de danger identifié***
DN(M)EL - exposition prolongée - effets locaux - peau	pas de danger identifié***
DN(M)EL - exposition forte / temporaire - effets locaux - peau	pas de danger identifié***
DN(M)EL - effets locaux - yeux	pas de danger identifié***

Population

DN(M)EL - exposition prolongée - effets systémiques - inhalation	0,58*** mg/m ³ ***
DN(M)EL - exposition forte / temporaire - effets systémiques - inhalation	pas de danger identifié***
DN(M)EL - exposition prolongée - effets locaux - inhalation	pas de danger identifié***
DN(M)EL - exposition forte / temporaire - effets locaux - inhalation	pas de danger identifié***
DN(M)EL - exposition prolongée - effets systémiques - peau	0,34*** mg/kg bw/day
DN(M)EL - exposition forte / temporaire - effets systémiques - peau	pas de danger identifié***
DN(M)EL - exposition prolongée - effets locaux - peau	pas de danger identifié***
DN(M)EL - exposition forte / temporaire - effets locaux - peau	pas de danger identifié***
DN(M)EL - exposition prolongée - effets systémiques - oral	0,34*** mg/kg bw/day
DN(M)EL - exposition forte / temporaire - effets systémiques - oral	pas de danger identifié***
DN(M)EL - effets locaux - yeux	pas de danger identifié***

Environnement

PNEC eau - eau douce	pas de danger identifié***
PNEC eau - eau salée	pas de danger identifié***
PNEC STP	pas de danger identifié***
PNEC sédiments - eau salée	pas de danger identifié***
PNEC sols	pas de danger identifié***
Empoisonnement indirect	pas de potentiel de bioaccumulation***

8.2. Contrôles de l'exposition

Différences par rapport aux conditions de contrôle standard (REACH)

Non applicable.***

Dispositifs techniques de commande adaptés

L'aspiration diffuse et la réduction de l'air sont souvent insuffisants pour limiter l'exposition des employés. En général, une aspiration locale est préférable. Utilisez des appareils antidéflagrants (p. ex. ventilateurs, interrupteurs et terre) dans des systèmes mécaniques de ventilation.

Équipement de protection individuelle

Pratiques générales d'hygiène industrielle

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas respirer les poussières ou brouillards. S'assurer

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Triméthylolpropane flake
10690

Version / révision 2

que les emplacements des douches oculaires et des douches de sécurité sont proches des emplacements des postes de travail.

Mesures d'hygiène

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.

Protection des yeux

lunettes de sécurité à protection intégrale.
L'équipement doit être conforme à EN 166

Protection des mains

Porter des gants de protection. Les recommandations sont énumérées ci-dessous. D'autres matières de protection peuvent être utilisées en fonction de la situation si des informations suffisantes concernant la dégradation et l'infiltration sont disponibles. Si d'autres produits chimiques sont utilisés conjointement avec.

Matière appropriée	caoutchouc nitrile
Évaluation	selon EN 374: niveau 6
Épaisseur du gant	env 0,55 mm
Temps de pénétration	> 480 min

Matière appropriée	chlorure de polyvinyle / caoutchouc nitrile
Évaluation	selon EN 374: niveau 6
Épaisseur du gant	env 0,9 mm
Temps de pénétration	> 480 min

Protection de la peau et du corps

vêtements étanches. Porter un écran-facial et des vêtements de protection en cas de problèmes lors de la mise en oeuvre.

Protection respiratoire

Respirateur avec un filtre à poussière. Masque complet avec filtre susmentionné suivant les exigences utilisées par les fabricants ou appareil respiratoire indépendant. L'équipement doit être conforme à EN 136 ou à EN 140 et EN 143.

Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement

Utiliser le produit seulement dans un système fermé. Lorsque le dégagement de produit ne peut être évité, celui-ci doit être aspiré au point de sortie. Respecter les limites d'émission, le cas échéant prévoir la décontamination des émissions gazeuses. Si le recyclage n'est pas possible, éliminer conformément aux réglementations locales. En cas de dégagement de grandes quantités de produit dans l'atmosphère ou d'infiltration dans les cours d'eau, le sol ou les canalisations, contacter les autorités compétentes.***

Conseils supplémentaires

Vous trouverez de plus amples détails sur cette substance dans le dossier Enregistrement en cliquant sur le lien suivant: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect	flocons Cireux
Couleur	blanc
Odeur	sans odeur
Seuil olfactif	donnée non disponible
pH	5,6 @ 25 °C (77 °F)



Triméthylolpropane flake
10690

Version / révision 2

Point/intervalle de fusion 58 °C
Point/intervalle d'ébullition 304 °C @ 1013 hPa
Point d'éclair 149 - 180 °C
Vitesse d'évaporation donnée non disponible
Inflammabilité (solide, gaz) donnée non disponible***
Limite inférieure d'explosivité 2 Vol %
Limite supérieure d'explosivité 11,8 Vol %

Pression de vapeur ***
 Valeurs [hPa] Values [kPa] Values [atm] @ °C @ °F Méthode
 < 0,001 < 0,0001 < 0,0001 20 68
Densité de vapeur 4,63 (Air=1) @20 °C (68 °F)

Densité relative ***
 Valeurs @ °C @ °F Méthode
 1,084 - 1,09 20 68
Solubilité 100 - 1000 g/l @ 20 °C, dans l'eau***
log Pow -0,47 (mesuré)
Température d'auto-inflammabilité ~ 375 °C

Méthode DIN 51794
Température de décomposition donnée non disponible
Viscosité donnée non disponible
Dangers d'explosion Ne s'applique pas étant donné que la substance n'est pas explosive et ne dispose pas de groupes fonctionnels correspondants
Propriétés comburantes Ne s'applique pas étant donné que la substance n'a pas d'effet oxydant et ne dispose pas de groupes fonctionnels correspondants

9.2. Autres informations

Poids moléculaire 134,17
Formule moléculaire C6 H14 O3
 hygroscopique.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

La capacité de réaction du produit correspond à celle de la classe de substance, comme typiquement décrite dans les manuels d'instruction du domaine de la chimie organique.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions recommandées de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

La poussière peut former avec l'air un mélange explosif.

10.4. Conditions à éviter

Eviter tout contact avec la chaleur, les étincelles, les flammes et les décharges statiques. Eviter toute source d'inflammation.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Triméthylolpropane flake
10690

Version / révision 2

10.5. Matières incompatibles

oxydants forts.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Voies d'exposition probables Ingestion, Inhalation, Contact avec les yeux, Contact avec la peau***

Toxicité aiguë				
Propylidynétriméthanol (TMP) (77-99-6)				
Voies d'exposition	Point final	Valeurs	Espèce	Méthode
Oral(e)	LD50	~ 14700 mg/kg	rat, mâle	OECD 401
Dermique	LD50	> 10000 mg/kg	lapin	OECD 402
Inhalation	CL50	> 0,85 mg/l (4h)	rat, mâle	

Propylidynétriméthanol (TMP), CAS: 77-99-6

Évaluation

Selon les données disponibles, une classification n'est pas nécessaire pour ce qui suit :

Toxicité aiguë par voie orale

Toxicité aiguë par pénétration cutanée

Toxicité aiguë par inhalation

STOT SE***

Irritation et corrosion				
Propylidynétriméthanol (TMP) (77-99-6)				
Effets sur l'organe-cible	Espèce	Résultat	Méthode	
Peau	lapin	Pas d'irritation de la peau		
Yeux	lapin	Pas d'irritation des yeux		

Propylidynétriméthanol (TMP), CAS: 77-99-6

Évaluation

Selon les données disponibles, une classification n'est pas nécessaire pour ce qui suit :

Irritation de la peau / Corrosion

Irritation des yeux / Corrosion

Pas de données sur l'effet irritant des voies respiratoires disponibles***

Sensibilisation				
Propylidynétriméthanol (TMP) (77-99-6)				
Effets sur l'organe-cible	Espèce	Évaluation	Méthode	
Peau	souris	non sensibilisé	OECD 429	

Propylidynétriméthanol (TMP), CAS: 77-99-6

Évaluation

Selon les données disponibles, une classification n'est pas nécessaire pour ce qui suit :

Sensibilisation cutanée

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Triméthylolpropane flake
10690

Version / révision 2

Il n'existe pas de données sur la sensibilisation des voies respiratoires***

Toxicité subaiguë, subchronique et par longue durée				
Propylidynétriméthanol (TMP) (77-99-6)				
Type	Dose	Espèce	Méthode	
Toxicité subchronique	NOAEL: ~ 67 mg/kg/d (90d)	rat, mâle/femelle		Oral(e)

Propylidynétriméthanol (TMP), CAS: 77-99-6

Évaluation

Selon les données disponibles, une classification n'est pas nécessaire pour ce qui suit :
STOT RE***

Cancérogénicité, Mutagénicité, Toxicité reproductrice					
Propylidynétriméthanol (TMP) (77-99-6)					
Type	Dose	Espèce	Évaluation	Méthode	
Mutagénicité		Salmonella typhimurium	négatif	OECD 471 (Ames)	Étude in vitro
Mutagénicité		CHL	négatif	OECD 473 (aberration chromosomique)	Étude in vitro
Mutagénicité		V79 cells, Chinese hamster	négatif	OECD 476 (Mammalian Gene Mutation)	Étude in vitro
Toxicité reproductrice	NOAEL 800 mg/kg/d	rat, parental		OECD 422, Oral	in vivo***
Toxicité reproductrice	NOAEL 800 mg/kg/d	Rat, 1ere génération, mâle/femelle		OECD 422, Oral	in vivo***
Toxicité reproductrice***	NOAEL: 740 ppm***	rat rat, parental***		OCDE 443 Oral(e)***	in vivo***
Toxicité reproductrice***	NOAEL: 2200 ppm***	Rat, 1ere génération, mâle/femelle***		OCDE 443 Oral(e)***	in vivo***
Toxicité pour le développement***	NOAEL 100 mg/kg/d***	rat***		OECD 414, Orale***	in vivo***
Toxicité pour le développement***	NOAEL 100 mg/kg/d***	lapin***		OECD 414, Orale***	in vivo***

Propylidynétriméthanol (TMP), CAS: 77-99-6

CMR Classification

Les données disponibles sur les propriétés CMR figurent dans le tableau ci-dessus. Elles ne justifient pas de classification dans la catégorie 1A ou 1B

La substance a été classée en tant que :

Repr. 2***

Évaluation

Les tests in vitro n'ont pas montré des effets mutagènes

Lorsqu'il n'y a pas de soupçon particulier, aucune étude oncologique n'est nécessaire

Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus***

Propylidynétriméthanol (TMP), CAS: 77-99-6

Symptômes principaux

Toux.

Toxicité systémique pour certains organes cibles - Exposition unique



Triméthylolpropane flake
10690

Version / révision 2

Selon les données disponibles, une classification n'est pas nécessaire pour ce qui suit :
STOT SE***

Toxicité systémique pour certains organes cibles - Expositions répétées

Selon les données disponibles, une classification n'est pas nécessaire pour ce qui suit :
STOT RE***

Toxicité par aspiration

donnée non disponible***

Note

À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Vous trouverez de plus amples détails sur cette substance dans le dossier Enregistrement en cliquant sur le lien suivant: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>.

SECTION 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Toxicité aiguë pour le milieu aquatique			
Propylidynetriméthanol (TMP) (77-99-6)			
Espèce	Durée d'exposition	Dose	Méthode
Daphnia magna	48h	EC50: 13000 mg/l	
Alburnus alburnus	96h	LC50: > 1000 mg/l	DEV L8
Pseudokirchneriella subcapitata	72h	EC50: > 1000 mg/l	
Boue activée (domestique)	3 h	EC50: > 1000 mg/l	DIN 38412, part 11***

Toxicité à long terme				
Propylidynetriméthanol (TMP) (77-99-6)				
Type	Espèce	Dose	Méthode	
mortalité	Daphnia magna	NOEC: > 1000 mg/l (21d)		

12.2. Persistance et dégradabilité

Propylidynetriméthanol (TMP), CAS: 77-99-6

Biodégradation

6 % (28 d), Boue activée, industriel, inadapté, OECD 301 E, Difficilement biodégradable,
100 % (28*** d), Boue activée, OECD 302 B (Test de Zahn-Wellens), Intrinsèquement biodégradable.***

Dégradation abiotique		
Propylidynetriméthanol (TMP) (77-99-6)		
Type	Résultat	Méthode
Hydrolyse***	Demi-vie (DT50) : > 356 d @ 25°C***	OECD 111***
Photolyse***	Demi-vie (DT50) : 1,2 days***	calculé***

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Propylidynetriméthanol (TMP) (77-99-6)		
Type	Résultat	Méthode
log Pow***	-0,47***	mesuré(e)***
log BCF***	< 2***	calculé, OECD 305 C***



Trimethylolpropane flake
10690

Version / révision 2

12.4 Mobilité dans le sol

Propylidynetriméthanol (TMP) (77-99-6)		
Type	Résultat	Méthode
Tension de surface***	71 mN/m @ 20 °C (68 °F)***	mesuré(e)***
Adsorption/désorption***	Koc: 1,5***	calculé***
Répartition sur les compartiments environnementaux***	Air : 0,32 Sol : 59,7 eau: 39,9 Sédiment : 0,07***	Calcul selon Mackay, niveau III***

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Propylidynetriméthanol (TMP), CAS: 77-99-6

Évaluation PBT et VPVB

Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT) ou très persistante à fort potentiel de bioaccumulation (vPvB)

12.6. Autres effets néfastes

Propylidynetriméthanol (TMP), CAS: 77-99-6

donnée non disponible***

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Informations sur le produit

Éliminer sous l'observation des lois et réglementations concernant l'évacuation des déchets. Le choix de la procédure d'évacuation dépend de la composition du produit au moment de son évacuation, des réglementations locales et des possibilités d'évacuation.

Déchet dangereux conforme le Catalogue européen des déchets (EWC)***

Emballages vides contaminés

Après utilisation, les emballages doivent être vidés le plus complètement possible; après nettoyage approprié, ils peuvent être réutilisés.

SECTION 14: Informations relatives au transport

SECTION 14.1 - 14.6 ***

ADR/RID

Marchandise non dangereuse

ADN

ADN: conteneur et citerne
Marchandise non dangereuse

ICAO-TI / IATA-DGR

Marchandise non dangereuse

IMDG

Marchandise non dangereuse



Trimethylolpropane flake
10690

Version / révision 2

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL et au recueil IBC Non applicable***

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Réglementation 1272/2008, Annexe VI

N'est pas listée***

DI 2012/18/EU (Seveso III)

Catégorie non soumis(e)

DI 1999/13/EC (VOC Guideline)

Nom Chimique	Statut
Propylidynetriméthanol (TMP) CAS: 77-99-6	non soumis(e)

Inventaires internationales

Propylidynetriméthanol (TMP), CAS: 77-99-6

AICS (AU)***
DSL (CA)***
IECSC (CN)***
EC-No. 2010749 (EU)***
ENCS (2)-245 (JP)***
ISHL (2)-245 (JP)***
KECI KE-13838 (KR)***
INSQ (MX)***
PICCS (PH)***
TSCA (US)***
NZIoC-NZ May be used as single component chemical***
TCSI (TW)***

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Le rapport sur la sécurité chimique (Chemical Safety Report - CSR) a été établi. Voir scénarios d'exposition en annexe.***

SECTION 16: Autres informations

Texte des phrases H mentionnées aux articles 2 et 3

H361fd: Susceptible de nuire à la fertilité. Soupçonné endommager l'enfant dans le ventre de la mère.***

Abréviations

Une liste des termes et des abréviations se trouve sur le lien suivant :

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Trimethylolpropane flake
10690

Version / révision 2

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r20_en.pdf

Conseils relatifs à la formation

Pour des premiers soins efficaces, un cours spécial / une formation sont nécessaires.

Sources des principales données utilisées dans la fiche de données

Les informations contenues dans cette fiche de sécurité sont basées sur les données dont dispose OQ et sur les sources publiques considérées valides ou acceptables. L'absence d'éléments d'informations requis par OSHA, ANSI ou 1907/2006/EC indique que des informations en adéquation avec ces exigences sont disponibles.

Autres informations pour la présente fiche de sécurité

Les modifications de la version précédente sont indiquées par ***. Observer les prescriptions légales en vigueur au plan national et au plan local. Pour obtenir de plus amples informations, d'autres fiches sur la sécurité des matières et fiches techniques, veuillez consulter la page d'accueil de OQ (www.chemicals.oq.com).

Clause de non-responsabilité

Pour usage industriel uniquement. Les informations contenues sont conformes à nos meilleures connaissances. Nous ne suggérons ou ne garantissons pas que les risques énumérés soient les seuls risques qui existent. OQ ne donne aucun type de garantie, expresse ou implicite, au sujet de l'utilisation de ce matériel dans votre procédé ou en combinaison avec d'autres substances d'une manière sûre. La détermination de la convenance de ce matériel pour n'importe quelle utilisation ou la façon de l'utilisation envisagée relève de la seule responsabilité de l'utilisateur. L'utilisateur doit répondre à toutes les normes applicables de sûreté et de santé.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité

Informations générales

En combinant d'autres mesures de gestion des risques, il est possible d'obtenir une utilisation en toute sécurité. Si vos conditions d'utilisation diffèrent de celles décrites et si vous n'êtes pas certain que votre utilisation soit sûre, n'hésitez pas à nous contacter

Porter des gants/vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage lorsqu'un contact direct avec la substance est possible

Pour des informations complémentaires, voir section 8 de la FDS.***

1*** Industrial use resulting in manufacture of another substance (use of intermediates)***

2*** Polymerisation***

Numéro du ES 1***

court titre du scénario d'exposition

Industrial use resulting in manufacture of another substance (use of intermediates)***

Domaines d'application

SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels

SU9: Fabrication de substances chimiques fines***

Catégories des processus

PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)

PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition

PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées

PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)

PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire***

Catégories de libération environnementale [ERC]

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Triméthylolpropane flake
10690

Version / révision 2

ERC6a: Industrial use resulting in manufacture of another substance (use of intermediates)***

Propriétés du produit

Voir les fiches de données de sécurité jointes***

Descriptifs d'activité et de procédé couverts par le scénario d'exposition

Utilisation comme intermédiaire (n'est pas en rapport avec les conditions sévèrement contrôlées). comprend le recyclage/la valorisation, le transfert de matériel, le stockage et les activités connexes de laboratoire, de maintenance et de chargement (y compris embarcation maritime/fluviale, véhicule sur route/rail et conteneur pour vrac).***

Autres explications

Utilisation industrielle

On part du principe d'une utilisation inférieure de 20° au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire)

Part du principe d'un standard élevé du système de gestion de la sécurité sur les lieux de travail***

Numéro du scénario contribuant

1***

Scénarios d'exposition contribuant pour contrôler l'exposition de l'environnement pour

ERC 6a***

autre spécification

Les facteurs de libération de la (Sp)ERC ont été modifiés Catégories spécifiques de rejet dans l'environnement [SPERC]

SpERC ESVOC 6.1a.v1

Outil logiciel utilisé : chesar 3.4***

quantités utilisées

Quantité quotidienne par site: 23,3 to

montant annuel par site: 7000 to***

Des facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Taux d'eau reçue: 18000 m³/d***

autres conditions d'utilisation existantes affectant l'exposition de l'environnement

Utilisation intérieure/extérieure***

conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets

Part de libération dans l'air en provenance du process: 0,001%

Part de libération dans les eaux usées en provenance du process: 1%

Part de libération dans le sol en provenance du process: 0,01%***

Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration municipales

Taille des canalisations / des stations d'épuration communales (m³/d): 2000

le degré d'élimination dans la station d'épuration s'élève à au moins (%): 40,83***

Conditions et mesures pour le traitement externe de l'élimination des déchets

éliminer les déchets des produits et les conteneurs utilisés selon le droit local en vigueur***

Numéro du scénario contribuant

2***

Scénarios d'exposition contribuant pour contrôler l'exposition du salarié pour

PROC 1***

autre spécification

Outil logiciel utilisé : chesar 3.4***

Propriétés du produit

Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication contraire)

Solide, faible empoussièrement***

Fréquence et durée d'utilisation

8 h (vacation complète)***

conditions particulières d'utilisation affectant l'exposition du salarié

On part du principe d'une utilisation inférieure de 20° au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire)

Utilisation intérieure et extérieure***

conditions et mesures techniques de contrôle de la dispersion provenant de la source sur l'ouvrier

assurer un niveau suffisant de ventilation générale (de 1 à 3. changements d'air par heure).***

Mesures organisationnelles afin de prévenir/réduire l'émission, la propagation et l'exposition

Only properly trained and authorised personnel shall handle the substance

substance-handling procedures shall be well documented and supervised***

Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Porter une tenue de protection adéquate lors du travail. Pour des informations complémentaires, voir section 8 de la FDS.***

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Triméthylolpropane flake
10690

Version / révision 2

Numéro du scénario contribuant 3***
Scénarios d'exposition contribuant pour contrôler l'exposition du salarié pour PROC 3, PROC 15***

autre spécification

Outil logiciel utilisé : chesar 3.4***

Propriétés du produit

Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication contraire)

Solide, faible empoussièrément***

Fréquence et durée d'utilisation

8 h (vacation complète)***

conditions particulières d'utilisation affectant l'exposition du salarié

On part du principe d'une utilisation inférieure de 20° au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire)

Utilisation intérieure et extérieure***

conditions et mesures techniques de contrôle de la dispersion provenant de la source sur l'ouvrier

assurer un niveau suffisant de ventilation générale (de 1 à 3. changements d'air par heure).***

Mesures organisationnelles afin de prévenir/réduire l'émission, la propagation et l'exposition

Only properly trained and authorised personnel shall handle the substance

substance-handling procedures shall be well documented and supervised***

Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Porter une tenue de protection adéquate lors du travail. porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de base de collaborateur. Pour des informations complémentaires, voir section 8 de la FDS.***

Numéro du scénario contribuant 4***
Scénarios d'exposition contribuant pour contrôler l'exposition du salarié pour PROC 4, PROC 8b, PROC 9***

autre spécification

Outil logiciel utilisé : chesar 3.4***

Propriétés du produit

Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication contraire)

Solide, faible empoussièrément***

Fréquence et durée d'utilisation

8 h (vacation complète)***

conditions particulières d'utilisation affectant l'exposition du salarié

On part du principe d'une utilisation inférieure de 20° au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire)

Utilisation intérieure et extérieure***

conditions et mesures techniques de contrôle de la dispersion provenant de la source sur l'ouvrier

assurer un niveau suffisant de ventilation générale (de 1 à 3. changements d'air par heure).***

Mesures organisationnelles afin de prévenir/réduire l'émission, la propagation et l'exposition

Only properly trained and authorised personnel shall handle the substance

substance-handling procedures shall be well documented and supervised***

Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Porter une tenue de protection adéquate lors du travail. porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors d'entraînement particuliers. Pour des informations complémentaires, voir section 8 de la FDS.***

Eau douce (de surface)	RCR: < 1***
Eau douce (sédiment)	RCR: < 1***
Eau de mer (de surface)	RCR: < 1***
Eau de mer (sédiment)	RCR: < 1***
Air	RCR: < 1***
Sols agricoles	RCR: < 1***
Station d'épuration	RCR: < 1***
Proc 1	voies combinées RCR: < 1***
Proc 3	voies combinées RCR: < 1***
Proc 4	voies combinées RCR: < 1***
Proc 8b	voies combinées RCR: < 1***
Proc 9	voies combinées

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Triméthylolpropane flake
10690

Version / révision 2

Proc 15

RCR: < 1***
voies combinées
RCR: < 1***

ligne directrice pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites de l'ES

L'utilisation des facteurs de libération permet à l'utilisateur en aval de vérifier au cours d'une première approche si la combinaison des conditions de production locales concorde avec les quantités libérées décrites dans ce scénario d'exposition. (calcul M(site) [voir quantité utilisée, scénario de contribution 1] x facteur de libération [incluant les conditions techniques et les mesures pour éviter les libérations])***

Utilisations associées :

En combinant d'autres mesures de gestion des risques, il est possible d'obtenir une utilisation en toute sécurité. Si vos conditions d'utilisation diffèrent de celles décrites et si vous n'êtes pas certain que votre utilisation soit sûre, n'hésitez pas à nous contacter***

Numéro du ES 2***

court titre du scénario d'exposition

Polymerisation***

Domaines d'application

SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur si-tes industriels
SU12: Fabrication de produits en matières plastiques, y compris formulation et conversion***

Catégories des processus

PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable
PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)
PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pou-vant présenter des possibilités d'exposit
PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations* et d'articles (contacts multiples et/ou im-portants)
PROC8b: Transfert de substance ou de prépara-tion (chargement/déchargement) à par-tir de récipients ou de grands conte-neurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées
PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)
PROC14: Production de préparations ou d'articles par pastillage, compression, extrusion, granulation
PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire***

Catégories de libération environnementale [ERC]

ERC6c: Utilisation industrielle de monomères pour la fabrication de thermoplastiques***

Propriétés du produit

Voir les fiches de données de sécurité jointes***

Descriptifs d'activité et de procédé couverts par le scénario d'exposition

Fabrication de polymères à partir de monomères dans des processus continus et discontinus, avec pulvérisation, déchargement et maintenance des réacteurs et formation immédiate de produits de polymères (par ex. mélange, agglomération en boulettes, dégazage de produit)***

Autres explications

Utilisation industrielle

On part du principe d'une utilisation inférieure de 20° au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire)
Part du principe d'un standard élevé du système de gestion de la sécurité sur les lieux de travail***

Numéro du scénario contribuant

1***

**Scénarios d'exposition contribuant pour contrôler l'exposition de l'environnement pour
ERC 6c*****



Trimethylolpropane flake
10690

Version / révision 2

autre spécification

Les facteurs de libération de la (Sp)ERC ont été modifiés, Catégories spécifiques de rejet dans l'environnement [SPERC], OECD ESD, No. 3 (OECD 2004/2009), Outil logiciel utilisé : chesar 3.4.***

quantités utilisées

Quantité quotidienne par site: 51 to
montant annuel par site: 17000 to***

Des facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Taux d'eau reçue: 18000 m³/d***

autres conditions d'utilisation existantes affectant l'exposition de l'environnement

Utilisation intérieure/extérieure***

conditions et mesures techniques au niveau du processus (source) pour empêcher des rejets

Part de libération dans l'air en provenance du process: 0%
Part de libération dans les eaux usées en provenance du process: 0,01%
Part de libération dans le sol en provenance du process: 0%***

Conditions et mesures relatif aux stations d'épuration municipales

Taille des canalisations / des stations d'épuration communales (m³/d): 2000
le degré d'élimination dans la station d'épuration s'élève à au moins (%): 40,83***

Conditions et mesures pour le traitement externe de l'élimination des déchets

éliminer les déchets des produits et les conteneurs utilisés selon le droit local en vigueur***

Numéro du scénario contribuant

2***

Scénarios d'exposition contribuant pour contrôler l'exposition du salarié pour

PROC 1***

autre spécification

Outil logiciel utilisé : chesar 3.4***

Propriétés du produit

Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication contraire)
Solide, faible empoussièrement***

Fréquence et durée d'utilisation

8 h (vacation complète)***

conditions particulières d'utilisation affectant l'exposition du salarié

On part du principe d'une utilisation inférieure de 20° au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire)
Utilisation intérieure et extérieure***

conditions et mesures techniques de contrôle de la dispersion provenant de la source sur l'ouvrier

assurer un niveau suffisant de ventilation générale (de 1 à 3. changements d'air par heure).***

Mesures organisationnelles afin de prévenir/réduire l'émission, la propagation et l'exposition

Only properly trained and authorised personnel shall handle the substance
substance-handling procedures shall be well documented and supervised***

Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Porter une tenue de protection adéquate lors du travail. Pour des informations complémentaires, voir section 8 de la FDS.***

Numéro du scénario contribuant

3***

Scénarios d'exposition contribuant pour contrôler l'exposition du salarié pour

PROC 2, PROC 3, PROC 15***

autre spécification

Outil logiciel utilisé : chesar 3.4***

Propriétés du produit

Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication contraire)
Solide, faible empoussièrement***

Fréquence et durée d'utilisation

8 h (vacation complète)***

conditions particulières d'utilisation affectant l'exposition du salarié

On part du principe d'une utilisation inférieure de 20° au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire)
Utilisation intérieure et extérieure***

conditions et mesures techniques de contrôle de la dispersion provenant de la source sur l'ouvrier

assurer un niveau suffisant de ventilation générale (de 1 à 3. changements d'air par heure).***

Mesures organisationnelles afin de prévenir/réduire l'émission, la propagation et l'exposition

Only properly trained and authorised personnel shall handle the substance
substance-handling procedures shall be well documented and supervised***

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Trimethylolpropane flake
10690

Version / révision 2

Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Porter une tenue de protection adéquate lors du travail. porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors de formation de base de collaborateur. Pour des informations complémentaires, voir section 8 de la FDS.***

Numéro du scénario contribuant

4***

Scénarios d'exposition contribuant pour contrôler l'exposition du salarié pour

PROC 4, PROC 5, PROC 8b, PROC 9, PROC 14***

autre spécification

Outil logiciel utilisé : chesar 3.4***

Propriétés du produit

Comprend des parties de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (sauf indication contraire)

Solide, faible empoussièrément***

Fréquence et durée d'utilisation

8 h (vacation complète)***

conditions particulières d'utilisation affectant l'exposition du salarié

On part du principe d'une utilisation inférieure de 20° au dessus de la température ambiante (sauf indication contraire)

Utilisation intérieure et extérieure***

conditions et mesures techniques de contrôle de la dispersion provenant de la source sur l'ouvrier

assurer un niveau suffisant de ventilation générale (de 1 à 3. changements d'air par heure).***

Mesures organisationnelles afin de prévenir/réduire l'émission, la propagation et l'exposition

Only properly trained and authorised personnel shall handle the substance

substance-handling procedures shall be well documented and supervised***

Conditions et mesures relatif à la protection des personnes, à l'hygiène et à l'examen de santé

Porter une tenue de protection adéquate lors du travail. porter des gants résistants aux produits chimiques (testés EN 374) lors d'entraînement particuliers. Pour des informations complémentaires, voir section 8 de la FDS.***

Eau douce (de surface)	RCR: < 1***
Eau douce (sédiment)	RCR: < 1***
Eau de mer (de surface)	RCR: < 1***
Eau de mer (sédiment)	RCR: < 1***
Air	RCR: < 1***
Sols agricoles	RCR: < 1***
Station d'épuration	RCR: < 1***
Proc 1	voies combinées RCR: < 1***
Proc 2	voies combinées RCR: < 1***
Proc 3	voies combinées RCR: < 1***
Proc 4	voies combinées RCR: < 1***
Proc 5	voies combinées RCR: < 1***
Proc 8b	voies combinées RCR: < 1***
Proc 9	voies combinées RCR: < 1***
Proc 14	voies combinées RCR: < 1***
Proc 15	voies combinées RCR: < 1***

ligne directrice pour l'utilisateur en aval pour vérifier s'il travaille dans les limites de l'ES

L'utilisation des facteurs de libération permet à l'utilisateur en aval de vérifier au cours d'une première approche si la combinaison des conditions de production locales concorde avec les quantités libérées décrites dans ce scénario d'exposition. (calcul M(site) [voir quantité utilisée, scénario de contribution 1] x facteur de libération [incluant les conditions techniques et les mesures pour éviter les libérations])

Informations détaillées sur les SPERCs utilisés sur : www.esig.org/en/regulatory-information/reach/ges-library***

Utilisations associées :

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Trimethylolpropane flake
10690

Version / révision 2

En combinant d'autres mesures de gestion des risques, il est possible d'obtenir une utilisation en toute sécurité. Si vos conditions d'utilisation diffèrent de celles décrites et si vous n'êtes pas certain que votre utilisation soit sûre, n'hésitez pas à nous contacter***